



ACTA DE REUNIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

En ciudad Delicias, Chihuahua, se reunieron los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales para dar un recorrido por las instalaciones el día 21 de Junio de 2011, haciéndose las siguientes observaciones:

SALONES DE MAESTRÍA.

- Impermeabilizar.
- Resanar paredes y techo.
- Reparar instalaciones eléctricas.
- Señalar con pintura las tuberías de gas.
- Falta una tapa de la lámpara de luz del aula 1.
- Se recomienda pintar las aulas.
- Se considera que el armazón para sostener la televisión es obsoleto, ya que no se ha observado que se le dé uso.
- El mobiliario en general no es el adecuado, ya que las sillas, a pesar de ser nuevas soportan poco peso, lo cual representa un riesgo potencial a ocasionar un accidente.
- Se recomienda usar puertas más livianas, ya que la estructura del marco actual es la inadecuada (el marco es sencillo y la puerta es muy pesada).
- En el aula 4 se recomienda cambiar la manguera de plástico por una manguera de seguridad.
- Se recomienda cambiar o reparar las mesas del aula 5, ya que es aspecto de las mismas no es el adecuado.
- Se recomienda establecer un extintor en el área de maestría.
- Se debe pintar las paredes exteriores e interiores.
- Reconstruir registros.
- Marcar desniveles con pintura amarilla.
- Se recomienda instalar una lámpara eléctrica más, la cual se ubicaría enfrente del salón 5 de maestría.
- Los baños de maestría presentan las puertas caídas, además se debe resanar el techo.
- Existe una llave de agua en el patio de maestría, se recomienda repararla para que tenga utilidad.
- El jardín posterior de maestría se encuentra un poco descuidado, por lo que se recomienda dar mantenimiento a esa área verde.

Revisión 5-Jul-2011
5/23/11
[Signature]



LABORATORIOS.

- Se recomienda que el velador tenga un juego de llaves con su debida etiqueta.
- Se sugiere distinguir las tuberías de agua, gas y electricidad.
- Se recomienda establecer un extintor afuera de cada laboratorio que maneje sustancias reactivas.
- Una sugerencia es establecer mosquiteros en las ventanas y que las mismas sean corredizas.
- En algunos laboratorios el techo de plafón se esta levantando.
- Faltan pasamanos en las escaleras de laboratorios.
- Los escalones que dan a la explanada de la Facultad, se encuentran descuidados, por lo que se recomienda darles uniformidad.
- Se recomienda poner un pasamano en el área de laboratorios que queda enfrente de la explanada, ya que hay un desnivel.
- Se debe reconstruir las tapas de registro.
- Se recomienda solicitar a una empresa la eliminación de reactivos caducos.
- Se debe revisar los cuadros de plafón ubicados en el techo, ya que algunos están sueltos.
- Los baños de laboratorios deben presentar ventilación en las ventanas junto con su respectivo mosquitero.
- Se recomienda que la ubicación de la bodega de plaguicidas sea en el rancho.
- Se deben señalar las corrientes de electricidad.
- Se recomienda cambiar el centro de carga que se encuentra en la pared de las escaleras hacia el rancho.
- Se recomienda cambiar los cables de electricidad hacia dentro, es decir, que esten cubiertos y no expuestos.
- Se recomienda enyesar los escalones que están en malas condiciones.
- Existe desorden en la mayoría de los laboratorios por lo que se recomienda que los encargados de cada laboratorio quiten o reubiquen el material que ya no sirve.
- Se recomienda que algunos laboratorios cuenten con ventanas corredizas.
- Se recomienda tener una estantería para el laboratorio de fisiología.
- Se deben poner extintores en el área de laboratorios que se encuentran en el segundo piso, además de que se recomienda poner al menos dos extintores más en los otros laboratorios.
- Se recomienda revisar algunas puertas de laboratorios, ya que las mismas se abren al revés lo que es un peligro potencial en caso de alguna emergencia.



- Se recomienda que exista una regadera en aquellos laboratorios en los que se trabaja con sustancias reactivas.
- En laboratorio de suelo, las llaves no sirven, ya que éstas sólo se logran cerrar a través de la llave de paso, se recomienda revisarlas.
- Se recomienda hacer una estructura especial para los tanques de laboratorio.
- Se sugiere pintar las tuberías.
- Se debe al menos un bote de basura de tamaño mediano para cada laboratorio.
- Se debe cambiar las tapas de electricidad, ya que están muy descuidadas.
- Se recomienda poner salidas de emergencia.

BIBLIOTECA.

- No hay sugerencias, ya que la misma se encuentra en remodelación.

TALLER DE MANTENIMIENTO.

- Impermeabilizar los techos.
- Resanar paredes y pintar la bodega.
- Ordenar el material existente.
- Se recomienda comprar el equipo necesario para el personal: Guantes, mandiles, zapatos de seguridad, lentes, casco y la ropa adecuada.
- Se sugiere contar con locker para el personal, en donde guardará su material de trabajo.

AULA MAGNA.

- Se debe señalar los desniveles.



AULAS DE LICENCIATURA.

- Se recomienda señalar los desniveles.
- Revisar los vidrios y mosquiteros, ya que en algunos salones se encuentran descuidados.
- Se debe cambiar las mangueras de plástico por mangueras de seguridad.
- Se deben cortar los árboles secos.
- Se debe fumigar el salón 20, ya que ha presentado problemas con abejas.
- Se recomienda poner pasamanos en el edificio de salones de licenciatura.
- Se sugiere ubicar extintores en el área de licenciatura.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

- Se recomienda hacer una segunda ruta de evacuación, ésta incluye puertas de emergencia, ya que en caso de peligro, sólo existe una salida.
- En el departamento académico:
 - Se sugiere revisar los cables que hay, ya que éstos podrían ocasionar algún corto.
 - Quitar una rejilla que se encuentra en el piso que no tiene ninguna finalidad, pero sí podría ocasionar un accidente.
 - Remodelar el techo de plafón.
 - Se recomienda hacer una pequeña caseta para la unidad que provee Internet.
 - Falta iluminación para una secretaría, se recomienda colocar una lámpara.
- En el departamento de Recursos Humanos:
 - Revisar las conexiones de electricidad.
 - El escritorio no se encuentra en óptimas condiciones.
 - Se recomienda entubar los cables sueltos.
- En el departamento de planeación:
 - Reforzar la manguera de gas.
 - Entubar cables.
 - Existe un desagüe de agua ocasionado por el mini split colocado en dirección.
 - El techo de plafón se esta levantando.
 - Revisar la iluminación.

100/



- En el departamento de extensión:
 - Se recomienda cambiar el vidrio del escritorio, ya que está quebrado, y podría ocasionar algún accidente.
 - Entubar los cables.
 - Resanar paredes y pintar paredes.
 - Nivelar la puerta.
- En el departamento administrativo:
 - Entubar cables.
 - Señalar tomacorrientes.
 - Ubicar los cables de teléfono en un lugar fijo.
 - Reubicar líneas de gas.
 - Las ventanas se encuentran en malas condiciones.
 - El cuarto de archivo se encuentra en malas condiciones, se recomienda resanar paredes y pintar.
 - Se recomienda colocar un mini split, ya que el aire acondicionado llega de manera insuficiente dentro de la oficina de Contabilidad.
- En el departamento de Maestría:
 - Se recomienda entubar cables.
 - Cambiar la manguera de plástico por una de seguridad.
 - Cambiar la tapa de registro.
 - Cambiar el falso plafón.
- En el departamento de Diplomado:
 - Resanar paredes y pintura.
 - Revisar las líneas de gas.
 - Revisar el aire acondicionado, ya que provee de aire caliente en lugar de frío.

CUBÍCULOS.

- Se recomienda poner cuadros de mosaico donde hace falta.
- Se sugiere resanar y pintar paredes.
- En el pasillo de cubículos existe una ventana que no esta enrejada, existiendo el riesgo de algún accidente.
- Algunos enchufes de electricidad presentan problemas.



UNIDAD AGRÍCOLA.

- Se recomienda instalar más extintores.
- Se sugiere que el extintor existente en la bodega sea colocado afuera del mismo, ya que en caso de emergencia no se serviría de nada si éste esta adentro de la bodega.
- Se recomienda instalar una cámara de seguridad en el área de las bodegas, ya que es difícil para el vigilante estar al pendiente del rancho en caso de algún percance.
- En la Unidad Pecuaria se debe comprar una regadera.
- Se recomienda poner vitropiso con antiderrapante en el cuarto de enfriamiento.
- Se sugiere resanar paredes y techos, además de pintar.
- El enfriador de leche no funciona correctamente, se recomienda que se repare.
- Falta iluminación en los corrales de recibimiento de crías.
- Los trabajadores requieren de equipo de seguridad como son: Lentes de seguridad, zapatos de seguridad y ropa de trabajo.



COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

COORDINADOR

Alfredo González G.

SR. ALFREDO GONZÁLEZ GINEZ

SECRETARIO

Clelia Valles Díaz.

C. CLELIA VALLES DÍAZ

VOCALES

Jesús Vázquez Flores

SR. JESÚS VÁZQUEZ FLORES

M.A. ROSARIO BARAY GUERRERO

M.A MARIA DEL ROSARIO BARAY GUERRERO

M.C. Francisco Javier Quiñones Pando

M.C. FRANCISCO JAVIER QUIÑONES PANDO

Juan Manuel Yañez G.

C. JUAN MANUEL YAÑEZ GARCIA