

Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 1 de 7
Fecha de Emisión:04/04/2011		Fecha de Revisión: 15/04/2011
		Nº de Revisión: 1
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	

REPORTE DE ACCIONES

F 8.5 ISO 01

Revisión: 1

Fecha Revisión: 15/04/2011

TIPO DE ACCION:

MARQUE CON UNA "X"

DE CONTENCIÓN	CORRECTIVA	PREVENTIVA	DE MEJORA
X			

No. Control: 02


FECHA: 25 de mayo del 2011

HALLAZGO: caída de muro de block colindancia sur

El Ciclo Deming



CAUSA:	Por edad de la infraestructura , falta de cerramiento, lluvias y obras civiles exteriores al muro propiciaron que la semana pasada se cayera 15 metros de muro, de una sección de 50 metros que está también en peligro de venirse abajo.		
ACCIÓN:	Cerrar hueco del muro de block para salvaguardar los bienes de la Universidad, por el riesgo de inseguridad que representa con las colonias aledañas. Como también reforzar parte de la otra sección del muro para que no se venga abajo.		
METODO DE ANÁLISIS:	Observación Directa y asesoría de peritos en la Construcción y obra civil.		
CAMBIO PROCEDIMIENTO (ISO)	☐	REQUIERE INVERSION ☒	ORDEN DE COMPRA ☐
	\$ 66,000.00 - \$ 102,000.00 (dependiendo del reforzamiento del muro existente).		
FECHA TERMINACIÓN	10 de junio del 2011.		
RESPONSABLE	ING. ROBERTO ESPINOZA P.		APROBÓ: ING. LUIS RAUL ESCARCEGA P.
NOMBRE	FIRMA	FIRMA	
ACCIÓN IMPLANTADA:	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TOMADA "ES EFECTIVA"		
SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
COMENTARIOS:			
Necesitamos el apoyo de la Rectoría para acondicionar y darle mantenimiento a la barda de la parte sur			



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 2 de 7
Fecha de Emisión: 04/04/2011	Fecha de Revisión: 15/04/2011	
	Nº de Revisión: 1	
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	

Por la limitante actual de recursos propios de la Unidad Académica. Está pendiente la decisión que se tome En un futuro con el perímetro sur de la Facultad.

VERIFICADA POR: ING. J.ROBERTO ESPINOZA P


FIRMA:

FECHA: 25/05/2011

A continuación se documenta con imágenes el problema:



Vista lateral del daño del muro de Block




Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 3 de 7
Fecha de Emisión: 04/04/2011	Fecha de Revisión: 15/04/2011	
	Nº de Revisión: 1	
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	



Vista exterior del daño del muro




Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 4 de 7
Fecha de Emisión: 04/04/2011	Fecha de Revisión: 15/04/2011	
	Nº de Revisión: 1	
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	



Riesgo de inseguridad con los vecinos de nuestra Unidad Académica




Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 5 de 7
Fecha de Emisión: 04/04/2011	Fecha de Revisión: 15/04/2011	
	Nº de Revisión: 1	
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	



Vista exterior del Muro parte sur de la Facultad




Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 6 de 7
Fecha de Emisión: 04/04/2011	Fecha de Revisión: 15/04/2011	
	N° de Revisión: 1	
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	



Vista de muro de block ya reparado.



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Código: 8.8 FZYE 08	INF	Página 7 de 7
Fecha de Emisión: 04/04/2011	Fecha de Revisión: 15/04/2011	
	N° de Revisión: 1	
Elaboró:	Secretaría Administrativa	
Aprobó:	Secretaría Administrativa	

