# DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DEL PROCESO PARA LA PERFORACION DE POZOS.

Chihuahua

## PERFORACION DE POZO




| INDICADOR DEL PROCESO | POZOS |
|---|---|

**FORMATOS**

FOR 7.5 SFA 03 PRESUPUESTO DE PERFORACION
FOR 7.5 SFA 04 DISEÑO DE TERMINACION DE POZO
FOR 7.5 SFA 05 AVANCES DE OBRA
FOR 7.5 SFA 06 CORTE LITOLOGICO
FOR 7.5 SDC 06 ACTA VISITA
FOR 7.5 SFA 18 REUNIONES SEMANALES
FOR 7.5 SFA 19 ACTA ENTREGA-RECEPCION COMUNIDAD.
FOR 7.5 SDC 10 ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATISTA.

**ASIGNACIÓN DE RECURSOS:**

LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.
LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

**PROCESO DE INTERACCION**

EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA

→ INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO

**SFA**
**Elaboró**

**DIRECTOR TECNICO**
**Aprobó**

**FECHA DE REVISION 16/04/13 NO. DE REVISION 5 DOC 7.1 SFA 03**