TABLA DE MILLER

TAMAÑO DE LOTE O POBLACIÓN		NIVELES GENERALES DE INSPECCIÓN O MUESTRA		
DE	**A**	**I**	**II**	**III**
2	8	A	A	B
9	15	A	B	C
16	25	B	C	D
26	50	C	D	E
51	90	C	E	F
91	150	D	F	G
151	280	E	G	H
281	500	F	H	J
501	1,200	G	J	K
1,201	3,200	H	K	L
3,201	10,000	J	L	M
10,001	35,000	K	M	N
35,001	150,000	L	N	P
150,001	500,000	M	P	Q
500,001	o más	N	Q	R

EQUIVALENCIAS					
A=	2	B=	2	C=	5
D=	8	E=	3	F=	20
G=	32	H=	50	J=	80
K=	125	L=	200	M=	315
N=	500	P=	800	Q=	1250
R=	2000				

Tamaño del lote: Se refiere a la población determinada previamente.

Niveles generales de inspección: Se refiere a los criterios para determinar el tamaño de la muestra. Preferentemente se aplica el criterio óptimo, aunque es válido aplicar el criterio mínimo.

I	MINIMO
II	MODERADO
III	OPTIMO

Equivalencias: Son los valores que presentan los niveles de inspección. Cantidad de elementos censables.