



ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 34

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

Nombre:fernando cazares
Depto:mantto

• **Atendio**

Fernando
Ext: 0

Defecto

alarma encendida por faltra de refrigerante a causa de los movimientos que se an echo mpor el desarmado del compresor dañado

Descripción

reporta falla revisada por efren en chiller edificio c

Observaciones

se revisa equipo y se pone en funcion con solo un compresor

Firma Usuario

