



Acta de Inspección

Acta No. 10

En la Ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día **05 de Junio de 2015** en las oficinas de Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se reunió la Comisión de Seguridad e Higiene de este Centro de trabajo, con el objeto de efectuar la verificación ordinaria correspondiente a la fecha del presente mes, como es señalado en el programa anual de verificación y en la que se asignan prioridades de acuerdo a las incidencias, acciones y enfermedades de trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas.

Datos de la Universidad

1. Universidad Autónoma de Chihuahua
2. R.F.C. UAC-681018-EG1
3. Registro IMSS: Afiliado a Pensiones Civiles del Estado
4. Domicilio: Escorza # 900, Col Centro C.P. 31000
5. Teléfono: 439-15-31, Ext. 2034
6. Ramo o Actividad: Académica
7. Fecha de inicio de actividades: 08 de diciembre de 1954
8. Número de trabajadores de la empresa: ---

Datos de la Comisión

1. Números de Centros de trabajo en los que rige la Comisión: 1
2. Fecha de integración: **14 de Junio de 2011**

En los centros de trabajo con domicilio: Km. 2.5 Carretera Delicias-Rosales.

Teléfono 01 (639) 4722351

ÓRDEN DEL DIA:

1. Lectura del acta anterior y análisis de la misma en relación a medidas propuestas para su corrección y el proceso de resolución de las que queden pendientes.
2. Recorrido por las instalaciones para verificación de los puntos contemplados, así como los que son indicados por la propia comisión y el resto de los trabajadores.
3. Recomendaciones sobre capacitación en materia de seguridad, Higiene y medio ambiente laboral de acuerdo a condiciones peligrosas de las áreas de trabajo.
4. Asuntos generales
5. Cierre del acta.



Acta de Inspección

De acuerdo al punto 1 del orden del día, se obtuvo los siguientes resultados:

1. Se determinó hacer un recorrido por las instalaciones de Unidad Agrícola que se encuentra ubicada en Las Varas.

El punto 2 referente al en relación a la presente verificación se obtuvo:

LUGAR	MEDIDA	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Taller de mantenimiento	Revisión del área correspondiente al taller de mantenimiento	Regular	Se recomienda atender esta área

En relación a recomendaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente laboral de acuerdo a condiciones peligrosas de las áreas de trabajo se señala:

NUEVAS RECOMENDACIONES DETECTADAS EN EL RECORRIDO:

- Se sugiere instalar un centro de carga para evitar cortos eléctricos.
- Se recomienda revisar la máquina de soldar debido a que no cuenta con una clavija para tomar corriente eléctrica y de esta manera prevenir accidentes.
- Se sugiere fijar el pulidor y la mesa de serrucho ya que éstos trabajan a altas revoluciones (lo que ocasionando vibraciones) y así evitar algún accidente.
- Se recomienda instalar una extensión adecuada al compresor ya que actualmente no cuenta con clavija y de esta manera evitar un accidente.



Acta de Inspección

Asuntos Generales: No se trato ningún asunto.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente acta siendo las 12:00 horas del día de su inicio, previa lectura, firman al calce los integrantes de la comisión presentes.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN	NOMBRE	FIRMA
Coordinador	C. JESÚS VÁSQUEZ FLORES	<i>Jesús Vásquez Flores</i>
Secretario	L.A.E. CLELIA VALLES DÍAZ	<i>Clelia Valles Díaz.</i>
Vocal	C. JUAN MANUEL YÁÑEZ GARCÍA	<i>Juan Manuel Yáñez G</i>
Vocal	C. ARMANDO RAMÍREZ AGUILAR	<i>Armando Ramírez A.</i>