



## ORDEN DE SERVICIO FCCF

### MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 7

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

**Nombre:** Doctora Fisioterapia  
**Depto:** Fisioterapia

• **Atendio**

Fernando  
**Ext:** 0

---

**Defecto**

son de diferente entrada y estan a 220v

---

**Descripción**

cambio de tomacorrientes en area de caminadoras

---

**Diagnóstico**

se cambiaron lineas para hacerlas a 110volts

---

**Observaciones**

efren y pedro se encargan de tomas en area de caminadoras

---

Firma Usuario