



ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 39

Fecha: 08/10/2018

- **Usuario**

Nombre:fernando cazares
Depto:mantto

- **Atendio**

Fernando
Ext: 0

Defecto

no sello electrovalvula

Descripción

falla en llenado de alberca

Firma Usuario