

ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL							MAYO							
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
		1	2	3	4	5						1	2							1	2		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31		

JUNIO						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULIO						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AGOSTO						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEPTIEMBRE						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OCTUBRE						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVIEMBRE							DICIEMBRE							MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIO	
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA		
					1	2	1	2	3	4	5	6	7		FUMIGACION
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14		LAMPARAS DEL EDIFICIO
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21		ALUMBRADO EXTERNO
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28		PORTONES
24	25	26	27	28	29	30	29	30							PINTURA MTO. DE EDIFICIO
															AIRE
															CALEFACCION
															IMPERMEABILIZACION EDIFICIO
															GAS EN TANQUES ESTACIONARIOS
															PISOS

FOR 6.3 MTTO 05

NO DE REVISION 1

FECHA DE REVISION 23/NOV/11

0.K.