








**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

**LABORATORIO: GENETICA MOLECULAR  
R: Ph.D. JUEVENIO GONZALEZ GARCIA  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016**

**MANTENIMIENTO SEMESTRE:ENERO-JUNIO 2016**

**REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ**



**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

EQUIPO	Nº. INVENTARIO	CONTADORES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALETEROS	ENGRANES	MOTORES	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PURIFICACION	2239942137000020208	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA ANALITICA SAUTER	S/CODIGO	MP						EQ. TRABAJA CON CONTACTO
AUTOCLAVE FEUSA	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PLACA DE CALENTAMIENTO	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE PH	22399421370000090228	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PARILLA AGITADOR THERMOLYNE	2239942137000020218	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BANO MARIA ISOTEMD	2239942137000020220	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
FLUOROMETRO PARA ADN	2239942137000020178	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MCROCENTRIFUGA BIORAD	2239942137000020177	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
AGITADOR VORTEX	2239942137000020207	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MCROSCOPIO FISHER	7019942137000020253	MP		MP				EQUIPO DE CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MCROSCOPIO ROSS BACH	3002100200243	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MCROTOMO	3002100200183							EQ. TRABAJA C/SISTEMA MECANICO
AGITADOR ORBITAL LABLINE	2239942137000020219	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
TRITURADOR DE HIELO	S/CODIGO	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
BANO MARIA GRANT	3002100200324	MP			MC			BAJA
BALANZA GRANATARIA	3002100200082							EQ. TRABAJA POR CONTACTO
REFRIGERADOR	S/CODIGO	MP						EQ. TRABAJA CON SISTEMA DE REFRIG.
CONGELADOR	S/CODIGO	MP						EQ. TRABAJA CON SISTEMA DE REFRIG.
CUARTO FRIO	S/CODIGO	MC		MP				MAQ. FUERA DE SERVICIO COMPRESOR
TRANSILUMINADOR	2239942137000020179	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
SISTEMA PARA SECUNCA DNA	2239942137000020208	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
TERMODICIADOR PARA PCR	2239942137000020197	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
UNIDAD DE ELECTRORESIS	2239942137000020198	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
CAMARA DE FLUJO LAMNAR	S/CODIGO	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
AGITADOR ORBITAL ROTOMIX	2239942137000020210	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
TERMO PARA NITROGENO DE LIQUIDO	S/CODIGO							BAJA
BALANZA ELECTRONICA RADWAL	S/CODIGO	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA ELECTRONICA RADWAL	S/CODIGO	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA ELECTRONICA RADWAL	S/CODIGO	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE TRABAJO
UNIDAD DE ELECTRORESIS P/ GELES	2239942137000020180	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
UNIDAD DE ELECTRORESIS P/ GELES	2049942137000020601	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
IMAGE SYSTEM DIGIT DOCT	2049942137000020601	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
CAMPANA EXTRACCION DE GASES	S/CODIGO	MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
TERMO PARA NITROGENO DE LIQUIDO	2419942135000020769							EQUIPO NUEVA ADQUISICION



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

**LABORATORIO: ECOFISIOLOGIA  
R: Ph.D. JOSE ALVARO ANCHONDO N.**

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

**FECHA: 22 DE ABRIL 2016**

Equipo	No. Inventario	CONTROLES	RESISTENCIAS	ALAMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	OBSERVACIONES
MEJOR PH HANNA	283942137000030409	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA NAWGATOR	223942137000020247	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
REFLECTOFOTOMETRO	201942137000020121	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
REFRIGERADOR	201942137000020063	MP		MP			MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CONGELADOR MABE	201942137000020084	MP		MP			MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
HOMOGENIZADOR	223942137000020226	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE HIONES	201942137000020111	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE HIONES	201942137000020106	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE HIONES	201942137000020106	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE HIONES	201942137000020108	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE HIONES	201942137000020107	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CONGELADOR MABE	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PARILLAS ELECTRICAS	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PARILLAS ELECTRICAS	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PARILLAS ELECTRICAS	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
OLLAS DE PRESION	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
OLLAS DE PRESION	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
OLLAS DE PRESION	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE COMPACTACION	201942137000020124	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CAMISAS PARA TUBO DE 15m	S/CODIGO							USO MANUAL
ASERSORA DE MOCHILA	S/CODIGO							USO MANUAL
MEJOR DE OXIGENO	201942137000020126							USO MANUAL
TERMOMETRO INFRAROJO	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
REFRACTOMETRO	S/CODIGO	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PENHETOMETRO	S/CODIGO	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PENHETOMETRO	S/CODIGO	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE FOTOSINTESIS	201942137000020098	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR HUMEDAD DE SUELOS	S/CODIGO	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTACIONES METEOROLOGICA	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ROTOR ANGULO FLUO	223942137000020225	MP		MP			MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
GERMINADORA	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MOJINO MECANICO MANUAL	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE RADACION	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MEJOR DE PENETRACION	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CAMARA RESPIRACION DE SUELOS	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MONITOR BIOMBO DE CARBONO	201942137000020123	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MONITOR DE RADACION MOLECULAR	207942137000020146	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CAMARA P/CRECIMIENTO DE PLANTAS	227942137000020737	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO

**REALIZO: JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ**

*Jose Ramirez*

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

LABORATORIO: DE FOTOGRAMETRIA  
R. ING. KIESSLING  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

EQUIPO	No. INVENTARIO	OBJETIVOS	LAMPARA	ESPEJOS	CARATULAS	MICROMETROS	OBSERVACIONES
BARRA DE PARALAJE	3021002000155				MP	MP	PENDIENTE CRISTALES
BARRA DE PARALAJE	3021002000155				MP	MP	PENDIENTE CRISTALES
BARRA DE PARALAJE	3021002000155				MP	MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155				MP	MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE C/ CARATULA	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE C/ CARATULA	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE C/ CARATULA	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BARRA DE PARALAJE C/ CARATULA	3021002000155					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000145	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000147	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000149	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000154	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000148	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000153	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000148	MP		MC		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000151	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000150	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJO	30021002000152	MP		MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREREOSCOPIO MS-18	30021002000181			MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREREOSCOPIO MS-18	30021002000183			MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREREOSCOPIO MS-18	30021002000182			MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREREOSCOPIO MS-18	30021002000180			MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS	30021002000156	MP		MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS	30021002000157	MP		MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS	SIN CODIGO	MP		1 ESPEJO DAÑADO			EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS	SIN CODIGO	MP		MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS	30021002000158	MP		MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
IMANIMET	30021002000184				MP	MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREO(SKETCH MASTER)	30020915900015		MP	MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
JGO DE TEMPLETES	30021001000057						LAINAS PARA MEDICION
MINI SPRIT YORK	SIN CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
9-LAMPARAS DE EXTENSION	SIN CODIGO		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO

MC/MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ





**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

**LABORATORIO: CULTIVOS DE TEJIDOS  
R. Ph.D. JOSE INES PALMA ESCAMILLA  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016**

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

Equipo	No. Inventario	Controles	Resistencias	Alarmas	Baleros	Engranajes	Motores	Observaciones
AUTOCLAVE VERTICAL	30021002000195	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA FELISA		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
INCUBADORA FREAS	30021002000023	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOSTATOS NUEVA	30021002000285	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
PARRILLA ELECTRICA		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA TRIPLE BEAM		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
AUTOCLAVE STERE		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA ANALITICA METTLER	30021002000218	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BIOTRONITE MARK III	30021002000275	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA 4 SKGS		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA	30021002000276	MP	MP					PASA AL LABORATORIO MINERAL DE SUELOS
CAMARA DE FLUJO LAMINAR	30021002000090	MP	MP	MP	MP			EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO CARL-ZEISS	30021002000368	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO ROSSBACH	30021002000123	MP	MP					SE CAMBIA FOCO DAÑADO
MICROSCOPIO CARL-ZEISS		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR DE PH BECKMAN		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR ANALOGO PH		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR PH ANALOGICO		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
DESIONIZADOR		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
OXIGENIZADOR PH		S/CODIGO						EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
PLACA DE CALENTAMIENTO DOBLE	30021002000287	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO ROSSBACH	30021002000250	MP	MP					FUERA DE SERVICIO DAÑADA BOMBA DE AGUA
EQUIPO ENCUBACION DE PLANTULAS (INVERNADERO)		MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MINI SPRIT YORK		S/CODIGO						EQUIPO DONADO
REFRIGERADOR DE 16 FT CUBICO		S/CODIGO						EQUIPO DONADO
CAMARA DE FLUJO LAMINAR		S/CODIGO						

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ**





**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

**LABORATORIO: CULTIVOS DE TEJIDOS  
R. Ph.D. JOSE INES PALMA ESCAMILLA  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016**

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO			OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
AUTOCLAVE VERTICAL	30021002000195	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA FELISA	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
INCUBADORA FREAS	30021002000023	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDCIONES DE TRABAJO
TERMOSTATOS NUOVA	30021002000285	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
PARRILLA ELECTRICA	S/CODIGO	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA TRIPLE BEAM	S/CODIGO							EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA TRIPLE BEAM	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES TRABAJO
AUTOCLAVE STERE	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA ANALITICA METTLER	30021002000218	MP		MP				EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
BIOTRONITE MARK III	30021002000275	MP		MP				EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA 4.5KGS	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA	30021002000276	MP	MP	MP				PASA AL LABORATORIO MINERAL DE SUELOS
CAMARA DE FLUJO LAMINAR	30021002000090	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO CARL-ZEIS	30021002000368	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO CARL-ZEIS	S/CODIGO	MP				MP		SE CAMBIA FOCO DAÑADO
MICROSCOPIO ROSSBACH	30021002000123	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR DE PH BECKMAN	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR ANALOGO PH	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR PH ANALOGICO	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
DESHIONIZADOR	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
OXIGENIZADOR PH	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
PLACA DE CALENTAMIENTO DOBLE	30021002000287	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO ROSSBACH	30021002000250	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
EQUIPO ENCUBACION DE PLANTULAS (INVERNADERO)		MP	MP				MP	FUERA DE SERVICIO DAÑADA BOMBA DE AGUA
MINI SPRIT YORK	S/CODIGO	MP		MP			MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
REFRIGERADOR DE 15 FT CUBICO	S/CODIGO							EQUIPO DONADO
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	S/CODIGO							EQUIPO DONADO

MC/MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ**

*Luis Sanchez Perez*

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO

ENTOMOLOGIA Y BIOENSAYOS

R: ING. SOSTENES DELGADO GARCIA

MANTENIMIENTO

SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016

FECHA: 04 ABRIL 2016

EQUIPO	No. DE INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO	OBJETIVOS	ENGRANES	OBSERVACIONES
ESTEREOSCOPIO	3021002000302		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000132				FUERA DE LABORATORIO
ESTEREOSCOPIO	790540 CABEZAL		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	7528078 CABEZAL		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000308		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO YASHIMA	30021002000322		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO YASHIMA	30021002000321		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000307		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO FISHER	28399421370000020403	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO FISHER	28399421370000020402	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000310		MP	MP	EXTRAVIADO
ESTEREOSCOPIO	30021002000305		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000304		MP	MP	EN OFICINA DEL ING. SOSTENES
ESTEREOSCOPIO SENCILLO	30020102000297		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
AIRE ACONDICIONADO YORK	3002090000010	MP			EN CONDICIONES DE TRABAJO
AIRE EVAPORATIVO	S/CODIGO	MP			EN CONDICIONES DE TRABAJO
MINI SPRIT YORK	S/CODIGO	MP			EN CONDICIONES DE TRABAJO

MP MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
MC MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REALIZO  
LUIS SANCHEZ PEREZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO  
R: M.C. GABRIEL ZUÑIGA AVILA  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

LABORATORIO DE BOTANICA  
MANTENIMIENTO

SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016

EQUIPO	No. DE INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO	OBJETIVOS	ENGRANES	OBSERVACIONES
ESTEREOSCOPIO	30021002000019		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000017		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000369	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000004	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000242	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000012	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000130	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000120	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO	30021002000125	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000137		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000142		MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO	30021002000135		MP	MP	SE REPONE PORTA OBJETO
MICROSCOPIO VANGUARD	28399421370000030457	MP	MP	MP	SE CAMBIA BOTON DE ENCENDIDO
MICROSCOPIO VANGUARD	28399421370000030458	MP	MP	MP	SE CAMBIA BOTON DE ENCENDIDO
MICROSCOPIO BINOCULAR FAGALAB	27699421370000020343	MP	MP	MC	SE CAMBIO ENGRANE DANADO
MICROSCOPIO BINOCULAR FAGALAB	27699421370000020345	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO BINOCULAR FAGALAB	27699421370000020344	MP	MP	MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO PRIMO STAR	24199421370000020771	MP	MP	MP	NUEVA ADQUISICION
MICROSCOPIO PRIMO STAR	24199421370000020772	MP	MP	MP	NUEVA ADQUISICION
MICROSCOPIO PRIMO STAR	24199421370000020770	MP	MP	MP	NUEVA ADQUISICION
MICROSCOPIO PRIMO STAR	24199421370000020786	MP	MP	MP	NUEVA ADQUISICION
CENTRIFUGA ROTOUNI II	S/C	MP			NUEVA ADQUISICION
MICROTOMO ROTARIO	206999421370000020988	MP			NUEVA ADQUISICION
MICROSCOPIO LABOMED CXL					SE USAN CON CAMARA
MICROSCOPIO LABOMED CXL					SE USAN CON CAMARA

MP MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
MC MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REALIZO  
LUIS SANCHEZ PEREZ





**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO: LABORATORIO DE SUELOS  
R: M.C. LORENA PATRICIA LICON TRILLO  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	CONTROLES	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO			OBSERVACIONES
			RESISTENCIAS	ALARMAS		BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
BOMBA VACIO FELIWELCH	3021002000080	MP				MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BATIDORA OSTER	7014204137000020026	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
BATIDORA OSTER	7014204137000020027	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
BATIDORA OSTER	7014204137000020028	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
BATIDORA OSTER	7014204137000020029	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
BATIDORA OSTER	7014204137000020030	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
BATIDORA OSTER	7014204137000020031	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
BOMBA DE VACIO FELIWELCH	3021002000079	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA RIOSA	3021002000075	MP	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA RIOSA	3021002000074	MP	MP	MP					EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
MUFLA	3021002000076	MP	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES TRABAJO
MUFLA	3021002000073	MP	MC	MP					EN CONDICIONES DE TRABAJO
MUFLA	3021002000077	MP	MP	MP					EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
ESPECTOFOTOMETRO	S/CODIGO	MP		MP					EQ. PENDIENTE DE INSTALACION
AUTOSAMPLER ASSO	S/CODIGO	MP		MP					EQ. PENDIENTE DE INSTALACION
ESPECTOFOTOMETRO	10199421370000020016	MP		MP					EQ. PENDIENTE DE INSTALACION
BALANZA ANALITICA CHYO	3021002000059	MP							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
FOTOCOLORIMETRO KIET-SUMM	3021002000038	MP		MP					PENDIENTE POR FOCO
PLATO CALIENTE GRANDE	3021002000071	MP	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA TRIPLE BEAM	S/CODIGO	MP							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDOR PH HI225	S/CODIGO	MP							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESPECTOFOTOMETRO PORTATIL	28399421370000030412	MP		MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA DE PRECISION	3021002000080								SE AJUSTA CALIBRACION
BOMBA DE VACIO	3021002000083					MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
OLLA DE PRESION SOIL MUIS	3021002000349	MP		MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEMBRANA DE PRESION SOIL	3021002000350								EQ. EN CONDICIONES DE USO
MANIFOL P/MEMBRANA DE PRESION	S/CODIGO	MP							EQ. EN CONDICIONES DE USO
CENTRIFUGA ROTOUNI II	3021002000088	MP		MP	MP			MP	EQ. EN CONDICIONES DE USO
FOTOFLAMOMETRO	3021002000086	MP		MP					EQ. EN CONDICIONES DE USO
COMPRESION MARCA COORNINS	3021002000084	MP				MP		MP	EQ. EN CONDICIONES DE USO
COMPRESOR DE AIRE	3021002000085	MP				MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
COMPRESOR DE AIRE MARCA EVANS	S/CODIGO	MP				MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
CONDUCTIMETRTO BECKMAN	3021002000092	MP		MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
AGITADOR SARGENT	3021002000044	MP						MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
PLATO CALIENTE LINDBERG	3021002000072	MP	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
PUENTE DE CONDUCTIVIDAD	3021002000057	MP		MP					PENDIENTE POR PILAS
BALANZA GRANATARIA	S/CODIGO								DOS PIEZAS EN CONDICIONES DE TRABAJO
CENTRIFUGA EPPENDORF	22099421370000020704	MP				MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESPECTROMETRO PORTATIL HACH	28399421370000030412					MP		MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO
MINI SPRIT YORK	S/CODIGO	MP		MP				MP	EN CONDICIONES DE TRABAJO



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO:

LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA

R. M.C. CATALINA MACIAS LOPEZ

MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016

FECHA: 22 DE ABRIL 2016

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO			OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
PLACA DE CALENTAMIENTO	3021002000191	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PLACA DE CALENTAMIENTO	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PH METRO	3021002000201	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
LECTOR DE PLACAS ELISA	22399421370000020195	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO AXIOSTAR	S/CODIGO	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000334	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000132	MP				MP		EQUIPO RECUPERADO Y EN USO
BALANZA TRIPLE	3021002000104	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO KYOWA	3021002000014	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000124	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000118	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000193	MP				MP		EQ. EN CONDICIONES DE USO
PLACA AGITADOR MAGNETICO	S/CODIGO	MP		MP	MP		MP	EQ. EN CONDICIONES DE USO
ESTABILIZADOR ELECTROESTAT	S/CODIGO	MP		MP		MP		EQ. EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000117	MP				MP		EQ. EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO ROSSBACH	3021002000138					MP		EQ. EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO ROSSBACH	3021002000142					MP		EQ. EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000119	MP				MP		EQ. EN CONDICIONES DE TRABAJO
CENTRIFUGA FISHER	3021002000099	MP		MP	MP		MP	EQ. EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTEREOSCOPIO ROSSBACH	3021002000135					MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO VANGUARD	28399421370000030411	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO VANGUARD	28399421370000020394	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO ROSSBACH	3021002000140					MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
INCUBADORA BLUEM	3021002000100	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CONGELADOR TOR-REY	S/CODIGO	MP		MP			MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA ANALITICA SAUTER	S/CODIGO	MP		MP		MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000126	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTERESCOPIO ROSS BACH	3021002000137					MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
LAMPARA A0365	S/CODIGO	MP						PENDIENTES FOCOS DE 8VOLS
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	28399421370000020392	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	3021002000133	MP						PENDIENTE FOCOS DE 8VOLS 3AMPERES
HORNO PARRILLA	3021002000101	MP	MP	MP		MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CENTRIFUGA FISHER	3021002000098	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
INCUBADORA DE BACTERIAS FEL	3021002000208	MP	MP					EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
INCUBADORA DE BACTERIAS RIC	3021002000098	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ANALIZADOR PH PORTATIL	3021002000105	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
LICUADORA	S/CODIGO	MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
AUTOCLAVE VERTICAL	3021002000094	MC	MP	MP				SE CORRIGE CABLEADO ELECTRICO

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO: INVERNADEROS 1-2-3  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO		MOTORES	OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES		
INVERNADERO 1								
ESTUFA RIOSA	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESFUFA ELISA	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
HIDROTHERMOGRAFO								FUERA DE SERVICIO
BALANZA GRANATARIA	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BASCULA DE PISO	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
AIRE ACONDICIONADO 6800	S/CODIGO	MP			MP		MP	EN SERVICIO
INVERNADERO 2								
CALEFACCION DE GAS MCA. DAYTON	S/CODIGO	MP					MP	SE CAMBIAN QUEMADORES
CALEFACCION DE GAS MCA. DAYTON	S/CODIGO							FUERA DE SERVICIO
ESTERILIZADOR DE SUELOS	S/CODIGO		MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
EXTRACTOR DE AIRE	S/CODIGO	MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
EXTRACTOR DE AIRE	S/CODIGO	MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BOMBA PARA RIEGO 1/2	S/CODIGO				MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PARED HUMEDA	S/CODIGO							EN SERVICIO
BOMBA PARA RIEGO POR ASPERSION	S/CODIGO	MC			MC		MC	EN OPERACION
INVERANDERO 3								
CALEFACCION DE GAS		MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
EXTRACTOR DE AIRE						MP	MP	EN OPERACION
EXTRACTOR DE AIRE								EN OPERACION PROVISIONALMENTE
TABLERO DE CONTROL ELECTRICO								FUERA DE SERVICIO (BOBINAS DANADAS)
VENTILADORES (4 PIEZAS)							MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
EQUIPO VENTURE		MP		MP				EQ. EN CONDICIONES DE USO
BOMBA DE AGUA PARA RIEGO DE PARED	S/CODIGO	MP			MP		MP	EN OPERACION
VIVERO								
BOMBA DE AGUA PARA RIEGO	S/CODIGO				MC		MC	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
								SE INSTALA CABLE ELECTRICO

MC/MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO: NUTRICION MINERAL DE SUELOS  
R: ING. MARTIN DIAZ GARCIA  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO		MOTORES	OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES		
DESHIONIZADOR	30021002000047	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CAMPANA DE EXTRACCION ALDE	30021002000033							EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PLATO CALIENTE CORNIE	MODELO PC500	MP	MP				MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
DESTILADOR RAPIDESTILL	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CENTRIFUGA FISHER	30021002000055	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CENTRIFUGA FISHER	30021002000055	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESPECTRONIC MILTON ROY	30021002000020	MP			MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
RELOJ DE ALARMA GRALAB	30021002000053	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BOMBA DE VACIO KAGARY	30021002000054				MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA ANALITICA CHYO	30021002000035	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA ANALITICA BOSCH	30021002000040	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
AGITADOR DE 40 PLAZAS	30021002000045	MP			MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CAMPANA EXTRACTORA ESCO	S/CODIGO	MP		MP			MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BLOCK DIGESTOR LABCONCO	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTUFA FREA	30021002000028	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MUFLA-BLU-M	30021002000048	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MUFLA FISHER	30021002000029	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTUFA RIOSA	30021002000025	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTUFA DE PRESION CIENTIFICA	30021002000024	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTUFA	300210020000278	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
CONDUCTIMETRO PH HANNA	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PLATO CALIENTE CORNING	30021002000031	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
REFRIGERADOR GE	S/CODIGO	MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA ANALITICA HAUS	30021002000034	MP						EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PLATO CALIENTE CORNING	30021002000043	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PLATO CALIENTE CORNING	30021002000042	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	300210020000021	MP		MP				EQUIPO DE APOYO
ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	309942137000003040	MP		MP				EQ. FALLA DE ENCENDIDO FLAMA
BATIDORA OSTER	30021002000068						MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BATIDORA OSTER	30021002000068						MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BATIDORA OSTER	30021002000068						MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BATIDORA OSTER	30021002000051							PENDIENTE PORTA CARBONES
BATIDORA HAMILTON MITCH	S/CODIGO						MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MOLINO THOMAS	S/CODIGO				MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
AGITADOR BARNSTEAD	30021002000078						MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MUFLA CAISA	300210020000259	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
BALANZA ANALITICA OHAUS	30021002000037	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO ROSSBACH	300210020000338					MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
ESTEREOSCOPIO KYOWA	30021002000015					MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
MICROSCOPIO ROSSBACH	300210020000335	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
COMPRESOR DE AIRE SPEEDAIRE	30021002000046	MP			MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
PARRILLA DE CALENTAMIENTO MAGNETICO								EQUIPO DONADO
PARRILLA DE CALENTAMIENTO MAGNETICO								EQUIPO DONADO
INCUBADORA MCA. FISHER SCIENTIF								EQUIPO DONADO
ESTUFA CALENTADORA RIOSA								EQUIPO DONADO
DEIONIZADOR WATER PRO								EQUIPO DONADO

MCMANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO: DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO

FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO			OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
BAÑO MARIA	30021002000207							LABORATORIO SIN FUNCIONES
CENTRIFUGA DE 4 PLAZAS	30021002000194							LABORATORIO SIN FUNCIONES
ESTUFA FELISSA	S/CODIGO							LABORATORIO SIN FUNCIONES
CENTRIFUGA SOLT BAT	30021002000224							LABORATORIO SIN FUNCIONES
OLLA DE PRESION	S/CODIGO							LABORATORIO SIN FUNCIONES
PLATE CYCLER 96	S/CODIGO							LABORATORIO SIN FUNCIONES
INCUBADORA BACTERIOLOGI	30021002000203							LABORATORIO SIN FUNCIONES
ESTUFA NAPCO	30021002000209							LABORATORIO SIN FUNCIONES
BASCULA ANALITICA	30021002000187							LABORATORIO SIN FUNCIONES
AGITADOR EBER BACH	S/CODIGO							LABORATORIO SIN FUNCIONES

**\*PENDIENTE DE VERIFICAR OPERACION  
DE TRABAJO Y SU FUNCIONAMIENTO**

MCMANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

DR. BARARJAS  
LABORATORIO: DE ORGANISMOS BENEFICOS  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	CONTROLES	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA MECANICO			OBSERVACIONES
			RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
REFRIGERADOR GE (FRIGOBAR)	'50142051380000020086	MP					MP	EQUIPO EN SERVICIO
REFRIGERADOR GE (FRIGOBAR)	'50142051380000020097	MP					MP	EQUIPO EN SERVICIO
REFRIGERADOR GE (FRIGOBAR)	'50142051380000020099	MP					MP	EQUIPO EN SERVICIO
INCUBADORA BLUE M	'30021002000373	MP	MP					EQUIPO EN SERVICIO
GERMINADORA A 30°C	'300210020000169	MP	MC					EQUIPO EN SERVICIO
GERMINADORA A 35°C	'300210020000169	MP	MP					EQUIPO EN SERVICIO
HORNO BLUE M	SIN CODIGO	MP	MP					EQUIPO EN SERVICIO
HORNO FELISA	SIN CODIGO	MP	MP					PENDIENTE POR RESISTENCIA
PLATO CALIENTE	'3002100200272							EQUIPO EN SERVICIO
BATIDORA HOSTER	'3002100200088	MP			MP		MP	EQUIPO EN SERVICIO
BAÑO MARIA	'30021002000285	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
AUTOCLAVES	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
AUTOCLAVES	S/CODIGO							BAJA
MICROSCOPIO ROSSBACH	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN SERVICIO
MICROSCOPIO ZALGEN	S/CODIGO							EQUIPO EN SERVICIO
ESTEREOSCOPIO CARLZEISS	'30021002000274							EQUIPO EN SERVICIO
ESTEREOSCOPIO FISHER	'28399421370000020406	MP		MP				EQUIPO EN SERVICIO
ESTEREOSCOPIO LABOMET	S/CODIGO	MP		MP				EQUIPO EN SERVICIO
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	'20499421370000020538	MP		MP			MP	EQUIPO EN SERVICIO
SUAUZADOR DE AGUA	S/CODIGO	MP		MP			MP	EQUIPO EN SERVICIO
BIORREACTORDE 300 LITROS	SIN CODIGO	MP	MP	MP			MP	EQUIPO EN SERVICIO
HIDRONEUMATICO	SIN CODIGO	MP		MP			MP	EQUIPO EN SERVICIO
CALDERA ELECTRICA	SIN CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
OLLA ENFRIADORA DE LECHE	SIN CODIGO							EQUIPO FUERA DE SERVICIO
COMPRESOR DE AIRE 2 HP	'20499421370000020541	MP		MP			MP	EQUIPO EN SERVICIO
MICROSCOPIO BINOCULAR	'27899421370000020342	MP						EQUIPO EN SERVICIO
PLATO CALIENTE LINDBERG	S/CODIGO	MP	MP					EQUIPO EN SERVICIO
BALANZA SAUTER	S/CODIGO							EQUIPO DONADO
AUTOCLAVE VERTICAL AESA								EQUIPO DONADO
INCUBADORA BACTERIOLOGICA								EQUIPO DONADO
BAÑO MARIA IMPERIAL IV								EQUIPO DONADO

MC/MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

DRA. BETY RIVAS  
LABORATORIO: DE QUIMICA Y BIOQUIMICA  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO		MOTORES	OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES		
PRESICION WARBURG	S/CODIGO	MP	MP				MP	EQUIPO EN SERVICIO
LAMPARA DE HUMEDAD	30021002000267	MP						FUERA DE SERVICIO
MUFLA THERMOLYNE	30021002000260	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
BOMBA DE VACIO SECO	30021002000213	MP			MP		MP	EQUIPO EN SERVICIO
MUFLA THERMOLYNE	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
AGITADOR AGIRETTE	S/CODIGO	MP	MP				MP	EQUIPO EN SERVICIO
MULTICALENTADOR LAB LINE	30021002000258	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
ESTUFA TECCSA	30021002000188	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
DIGESTOR DE FIBRA CRUDA LAB-CON	30021002000372	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
EXTRACTOR DE GRASA LAB-CON	30021002000371	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
REFRIGERADOR MABE	5014205136000020113	MP					MP	EQUIPO EN SERVICIO
DESTILADOR BARNSTEADE	30021002000228	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
REGENERADOR DE AGUA BRASWELL	S/CODIGO	MP		MP				FUERA DE SERVICIO
EQ. PORTATIL PARA CALIDAD DE AGUA	2239942137000020198	MP		MP				FUERA DE SERVICIO
ESTUFA GRIVECORP	30021002000262	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO

MC/MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO: LAB. MONITOREO AMBIENTAL 2  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

**MANTENIMIENTO SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2016**

EQUIPO	No. INVENTARIO	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO			OBSERVACIONES
		CONTROLES	RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
LAVADORA DE METAL	30021002000216	MP			MP		MP	EQUIPO EN SERVICIO
CORTADORA DE PRESIÓN	30021002000221	MP			MP		MP	EQUIPO EN SERVICIO
PLATO CALIENTE COLERETE	30021002000214	MP	MP					EQUIPO EN SERVICIO
PLATO CALIENTE LINBERG	S/CODIGO	MP	MP					EQUIPO EN SERVICIO
CAMPANA DE EXTRACCION FISHER	28399421370000020451							EQUIPO EN SERVICIO
MICROKELDAN CENCO	30021002000257							
PLATO CALIENTE LINBERG	S/CODIGO	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
CENTRIFUGA SOL BAT	30021002000222	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN SERVICIO
CENTRIFUGA SOL BAT	30021002000225	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN SERVICIO
MUFLA FELI	30021002000261	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
MUFLA CAISA	30021002000239	MP	MP	MP				EQUIPO EN SERVICIO
PLATO CALIENTE LTND COLERETTE	S/CODIGO							
ESTUFA	S/CODIGO	MP	MP					RECUPERADO

MC/MANTENIMIENTO CORRECTIVO  
MP/MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REALIZO: LUIS SANCHEZ PEREZ



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES**

LABORATORIO TECNOLOGIA DE SEMILLAS  
FECHA: 22 DE ABRIL 2016

MANTENIMIENTO

SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2016

EQUIPO	No. INVENTARIO	CONTROLES	SISTEMA ELECTRICO			SISTEMA MECANICO		OBSERVACIONES
			RESISTENCIAS	ALARMAS	BALEROS	ENGRANES	MOTORES	
GERMINADORA	30021002000167	MP	MP				MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
SEPARADOR DE DISCOS	30021002000165					MP		EQUIPO MANUAL
MEDIDORES DE HUMEDAD	30021002000175	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDORES DE HUMEDAD	30021002000176	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDORES DE HUMEDAD	30021002000178	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA ANALITICA	30021002000181	MP		MP				EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA ANALITICA	30021002000182	MP		MP				EQUIPO EN CONDICIONES TRABAJO
BALANZA VOLUMETRICA	S/CODIGO							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
DIVISOR HOMOGENIZADOR	30021002000170							EQUIPO DE CONDICIONES DE TRABAJO
DIVISOR HOMOGENIZADOR	30021002000172							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
DIVISOR HOMOGENIZADOR	30021002000171							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
ESTUFA	30021002000180	MP	MP	MP				EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
SEPARADOR DE AIRE	30021002000168							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
SEPARADOR DE CILINDROS	30021002000174	MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
SEPARADOR DE CILINDROS	S/CODIGO	MP					MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
CRIBADORA DE VENTILADOR	30021002000173	MP		MP	MP		MP	EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MOLINO DE BANCOS	30021002000348							EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO FAGA LAB	2769942130000020347	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MICROSCOPIO FAGA LAB	2769942130000020346	MP				MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
BALANZA GRANATARIA	2769942130000020021	MP		MP		MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
CRIBADORA DE VENTILADOR	3021002000166	MP		MP	MP	MP		EQUIPO EN CONDICIONES DE TRABAJO
MAQUINA CLASIFICADORA	60199421370000020215							EQUIPO P/TRABAJO MANUAL

MP MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
MC MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REALIZO  
LUIS SANCHEZ PEREZ

