

ACTA DE INSPECCIÓN

Copia NO controlada

De acuerdo al punto 1 del orden del día, se obtuvo los siguientes resultados:


___ Primer piso extinguidores vencidos, oficina de Cómputo con hongo en el techo cables sueltos en posgrado, coordinación de inglés constante mente esta prendida la calefacción. Y una mejora de las menciones anteriores, hincapié en algunas otras, acceso a rampas con puerta cerrada sin luz en el área de control luces de la alberca, cables sueltos en fisioterapia, cables sueltos en centro de cómputo, salón de gimnasia con acumulamiento y desorden sin señalamientos, duela con bordes levantados en el gimnasio de básquet. Faltan indicaciones en la alberca sobre altura y capacidad de personas, chequeo puerta de laboratorio Fisiología.

El punto 2 referente al en relación a la presente verificación se obtuvo:

LUGAR	MEDIDA	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Edificio	Iluminación	No	En el área de estacionamiento
Edificio	Orden y limpieza	si	
Edificio	Instalaciones y Extensiones eléctricas	si	En el centro de computo
Edificio	Extintor	No	caducos
Edificio	Interruptores	si	quebrados
Edificio	Botiquín	si	si
Edificio	Avisos y señales de seguridad	si	Faltan en planta baja Alberca y salón múltiple de gimnasia
Edificio	Tuberías	si	
Edificio	Clima y ventilación	si	Algunas fallas

En relación a recomendaciones en materia de seguridad, Higiene y medio ambiente laboral de acuerdo a condiciones peligrosas de las áreas de trabajo se señala:

___basura acumulada en el área exterior de gimnasio hongo en techo de oficina de cómputo



ACTA DE INSPECCIÓN

Acta No. 33

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las ____12:00____ horas del día 08 de SEPTIEMBRE de 2018 en las oficinas de FCCF de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se reunió la Comisión de Seguridad e Higiene de este Centro de trabajo, con el objeto de efectuar la verificación ordinaria correspondiente a la fecha del presente mes, como es señalado en el programa anual de verificación y en la que se asignan prioridades de acuerdo a las incidencias, acciones y enfermedades de trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas.

Datos de la Universidad

1. Universidad Autónoma de Chihuahua
2. R.F.C. UAC-681018-EG1
3. Registro IMSS: Afiliado a Pensiones Civiles del Estado
4. Domicilio: Escorza # 900, Col Centro C.P. 31000
5. Teléfono: 439-15-31, Ext. 1553
6. Ramo o Actividad: Académica
7. Fecha de inicio de actividades: 08 de diciembre de 1954
8. Número de trabajadores de la empresa: ---

Datos de la Comisión

1. Números de Centros de trabajo en los que rige la Comisión: 1
2. Fecha de integración: ____
3. de de

El centro de trabajo corresponde a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Teléfono 4_15 89 00

El representante por la Facultad Yunuen Socorro Rangel Ledezma

ÓRDEN DEL DIA:

1. Lectura del acta anterior y análisis de la misma en relación a medidas propuestas para su corrección y el proceso de resolución de las que queden pendientes.
2. Recorrido por las instalaciones para verificación de los puntos contemplados, así como los que son indicados por la propia comisión y el resto de los trabajadores.
3. Recomendaciones sobre capacitación en materia de seguridad, Higiene y medio ambiente laboral de acuerdo a condiciones peligrosas de las áreas de trabajo.
4. Asuntos generales
5. Cierre del acta.